


PROGRAMACION DE UN LLAVERO 5804 CON EL PANEL VISTA 48 D

Primer paso.- Entrar a programación de instalador con 4112+800 Segundo paso.- Entrar en el campo *56

Tercer paso.- Hacer el siguiente procedimiento para programar cada botón desde la zona numero 49. **Nota:** Para avanzar entre ventanas presionar *.



En **Tipo de zona** es donde le vamos asignar como queremos que trabaje el botón (Ver tabla de tipo de zona en el manual).




En esta ventana introducimos el **número de serie y el número del lazo** de los botones como se muestra en la **figura 1.1.**

Si presionamos el botón que deseamos programar cuando nos aparece *Introducir numero de Serie* automáticamente nos aparece en pantalla el numero de serie del llavero y el numero de lazo sin tener que hacerlo manualmente.




Presionar asterisco *

En la pantalla *Tx para confirmar* presionamos el botón nuevamente para verificar que es el numero de serie correcto.



Presionar asterisco *



Presionar asterisco *



Introducir 00 y * para salir de programación de zonas. Después introducir *99 para salir de programación de instalador.

Cuarto Paso.- Estando fuera de programación dar de alta un usuario para poder asiganarle el llavero, como se muestra a continuación. *Introducir:*

Código Maestro + 8 + 03 + Nuevo código

Ejemplo:

1234 + 8 + 03 +1525

Este código pertenece al usuario No.03

Una vez dado de alta el usuario hacer el siguiente procedimiento:

1234 + 8 + 03 + **#4 + 49**◀

El **49** es el numero de zona del llavero.

Nota: Para que funcionen todos los botones del llavero con una zona es suficiente.

Depto. de Ingeniería SYSCOM